

## 平成28年度 橋梁点検結果

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録	備考
						管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分	
公住橋	(コウジユウバシ)	公住橋線	1962	62.2	7.5	羅臼町	北海道	羅臼町	Ⅲ	
滝見橋	(タキミバシ)	陸志別1号線	1977	35.9	6.0	羅臼町	北海道	羅臼町	Ⅱ	
無名橋(5)	(ムメイキョウ(ゴ))	植別1号線	1979	12.3	5.0	羅臼町	北海道	羅臼町	Ⅰ	点検時の判定は「Ⅲ」であったが、措置後に再判定。
無名橋(上)	(ムメイキョウ(ウエ))	緑町2号線	1973	3.2	4.0	羅臼町	北海道	羅臼町	Ⅲ	
幌萌橋	(ホロモエバシ)	幌萌公園線	1958	23.0	6.5	羅臼町	北海道	羅臼町	Ⅲ	

### 点検結果について

橋梁の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分します。

区分		状態
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。